# Certificado de Servicio Nº 2366

Limpieza y desinfección de tanques
**Fecha de ejecución:** 30 / 01 / 2025

MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS
Calle 41 sur #91c-15
11001 Bogotá · Bogotá D.C
www.entosfumigaciones.com
Concepto sanitario: SQ07C003879

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 P.H
Sede: CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 P.H
Dirección: CALLE 150 Nº 6 56
Municipio: 110121 BOGOTA / USAQUEN
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3188216344

## PRESTA EL SERVICIO

MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS
Cr112 a N° 142 - 46
11001 Bogotá · Bogotá D.C
**Concepto sanitario:** SQ07C003879

## 2 TRATAMIENTOS

**Limpieza y desinfección de tanque subterráneo** Servicio de limpieza y desinfección de tanque subterráneo para almacenamiento de agua potable.

**MÉTODO DE CONTROL:** Fisico-Químico

**Suministros**
Toma e informe de resultados de análisis fisicoquímico y microbiológico, después del lavado. (Enero 2024)

## FECHA Y HORARIO

30/01/25 08:00 - 12:28

## PRODUCTOS UTILIZADOS

| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suministros** | | | | | | | |
| HIpoclorito de sodio al 5% | | No aplica | Disolución en agua | 5ml | 20 uds | Tanque de agua potable | |

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

**INCIDENCIAS:**

Se realiza limpieza y desinfección de tanque del centro comercial con mucho cuidado ya que estaba recién permeabilizado

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

# Certificado de Servicio Nº 2366

Limpieza y desinfección de tanques
**Fecha de ejecución:** 30 / 01 / 2025

MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS
Calle 41 sur #91c-15
11001 Bogotá · Bogotá D.C
www.entosfumigaciones.com
Concepto sanitario: SQ07C003879



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Gustavo Benites 19000497977
30/01/2025 12:28

Nombre y firma del Responsable Técnico
Rafael Antonio Murcia Guzmán
C.C.: 1070921491

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Juan Andres Cabra Arias
C.C.: 1022337099

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jorge Leonardo Escobar Murcia
C.C.: 1110487613

# Certificado de Servicio Nº 2366

Limpieza y desinfección de tanques
**Fecha de ejecución:** 30 / 01 / 2025

MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS
Calle 41 sur #91c-15
11001 Bogotá · Bogotá D.C
www.entosfumigaciones.com
Concepto sanitario: SQ07C003879

# Informe de seguimiento

## DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

### CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

### EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

**CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS:** NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|

No se capturaron especies

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

**Identificación de las especies detectadas:** No se ha identificado ninguna especie

**OBSERVACIONES :**

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

**EN CASO DE EMERGENCIA**

**CISPROQUIM**

**BOGOTÁ:** Tel. +57 1 288 60 12

**NACIONAL:** Tel. 01 8000 91 60 12

Bogotá, D.C., febrero 12 de 2025

Señores:
**MG Servicios Industriales SAS ENTOS**
Atn. Sra Jenny Camacho
Coordinadora Comercial
Carrera 112 A # 142 -46
Bogotá DC

**REF: INFORME N° 48154-2025-1 - Centro Comercial Cedritos- Bogotá DC**

Respetados señores:

La presente tiene como fin hacer entrega del informe N° 48154 correspondiente a el ítem tomado en Centro Comercial Cedritos- Bogotá DC el día 4 de febrero de 2025.

| NÚMERO | ÍTEM |
|---|---|
| A-436 | AGUA POTABLE TRATADA |

% Satisfacción Análisis Microbiológico: 100 %
% Satisfacción Total: 100 %

Sin otro particular, cualquier inquietud será atendida en el laboratorio.

**CLAUDIA MILENA MENDOZA ANTOLINES**
**Directora Técnica**

*C.C.: Jenny Camacho (Coordinadora Comercial).*

INFORME DE ANÁLISIS N° 48154-2025-1
ÍTEM N° A-436

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | |
|---|---|
| CLIENTE: | MG Servicios Industriales SAS ENTOS |
| SUCURSAL: | Centro Comercial Cedritos- Bogotá DC |
| DIRECCIÓN: | Calle 150 Nª 16 – 56 |

**INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO**

| | |
|---|---|
| FECHA DE TOMA DE ÍTEM: | 2025-02-04 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE ÍTEM: | 2025-02-04 |
| FECHA DE ANÁLISIS DE ÍTEM: | 2025-02-04 |
| FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS: | 2025-02-12 |
| ÍTEM DE ENSAYO: | AGUA POTABLE TRATADA |
| ENTREGADO POR: | Laura Vanessa Torres Chaparro |
| EMPAQUE DEL PRODUCTO (1): | Tanque de concreto |
| TEMPERATURA INTERNA (ºC): | 16.7 |
| PROVEEDOR (1): | Acueducto de Bogotá |
| FECHA DE LAVADO DEL TANQUE (1): | 2025-01-30 |
| pH: | 6.8 |
| Cloro (ppm): | 1.36 |
| SITIO DE TOMA DE ÍTEM: | Zona azul |
| MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM: | Puntual |
| OBSERVACIONES: | Ninguna |

| ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADO | ESPECIFICACIÓN* | INCERTIDUMBRE | CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Recuento de Coliformes Totales | ISO 9308-1:2014 / AMD 1-2016 ** Método Acreditado** | <1 UFC/100 mL | <1 UFC/100 mL | (b) +/- 2 UFC/100 mL | CONFORME |
| Recuento de Escherichia coli | ISO 9308-1:2014 / AMD 1-2016 ** Método Acreditado** | <1 UFC/100 mL | <1 UFC/100 mL | (b) +/- 2 UFC/100 mL | CONFORME |

**CALIDAD : CONFORME**

Nota: Estos resultados son validos única y exclusivamente para el ítem analizado y se deberá tener en cuenta que el concepto de aceptabilidad emitido en éste informe se basa exclusivamente en una toma de ítem puntual y para los análisis solicitados por el cliente.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este informe sin previa autorización del laboratorio.

CALIDAD MICROBIOLÓGICA S.A.S., no se hace responsable por la información otorgada por los clientes o el manejo dado a los ítem de ensayo remitidos al laboratorio, la cual puede afectar la validez de los resultados.

(1) Información suministrada por el cliente.

Cualquier ajuste de datos del informe o repetición de análisis se debe solicitar por escrito máximo ocho (8) días después de liberado el informe.

(**) Método acreditado.

* Límites para Agua Consumo Humano según Resolución 2115 del 22 de Junio de 2007 del Minsalud.
La Especificación <1 UFC/100mL equivale a 0 UFC/100mL y se interpreta como NO DETECTADO en el ítem analizado

REGLA DE DECISION:

(a) El resultado obtenido frente a los limites de especificacion para dar cumplimiento, NO esta influenciado por la incertidumbre del ensayo.

(b) El resultado obtenido frente a los limites de especificación para dar cumplimiento, está influenciado por la incertidumbre del ensayo

CONVENCIONES:

UFC/100 mL: Unidad formadora de colonia por 100 ml de muestra

La regla de decisión se aplica en los métodos que reportan incertidumbre, en base al Anexo 2 - Regla de Decisión - AC-ANX-02



CLAUDIA MILENA MENDOZA ANTOLINES
Directora Técnica

FIN DEL INFORME